

EDISI 13  
AGUSTUS 2025



## HIGHLIGHT !

### “HD 785-4322 MENABRAK BELAKANG HD 785-4145”

Pada hari Jumat, 18 Juli 2025 pukul 01.21 WITA, terjadi kejadian di area Bottom Ram JL Manggis melibatkan unit HD 785-4322 dan HD 785-4145. Operator HD 785-4322, saat istirahat tidur di area disposal OPD utara RL-90, kemudian keluar untuk kencing. Setelah itu, unit HD 785-4322 melakukan loading di PC 2000-2147 dan kembali ke area dumping OPD utara RL-90. Pada pukul 01.19 WITA, diturunkan jalan Manggis, HD 785-4322 beriringan dengan HD 785-4145 yang sedang loading di PC 2000-279. Unit HD 785-4145 berhenti di rambu give way di simpang Bottom Ram untuk memberi jalan pada unit lain, sementara HD 785-4322 menabraknya dari belakang karena operatornya mengalami microsleep. Tidak ada cedera pada operator atau tumpahan material/limbah B3, namun terjadi kerusakan pada unit HD 785-4322.



#### PENYEBAB KEJADIAN

- Operator HD 785-4322 mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue/microsleep
- Operator tidak melaporkan kondisi fatigue kepada pengawas saat mengoperasikan unit HD 785-4322
- Operator tidak menjaga jarak aman beriringan unit yang ada di depannya (HD 785-4145)
- Operator merasa masih mampu mengoperasikan unit HD 785-4322 dalam kondisi fatigue/microsleep
- Operator percaya diri dan tetap mengoperasikan unitnya



#### APA YANG HARUS DILAKUKAN?

- Larangan menutup kepala dengan handuk yang menghalangi dashcam.
- Resosialisasi alur pelaporan fatigue melalui re-induksi, P5M, dan training.
- Pemasangan CCTV di mess untuk pemantauan jam istirahat.
- Penambahan alarm jam tidur di setiap mess.
- Stiker “Wajib Lapor Fatigue” di setiap unit HD dan unit bergerak.
- Sosialisasi kejadian saat safety talk dan P5M.