

SAFETY ALERT



EDISI 19
01 NOVEMBER 2025



HIGHLIGHT

DOZER 375 - 152 MEMBENTUR SISI KIRI HD 785 - 4289 SAAT MELAKUKAN PERGERAKAN MUNDUR

HARI SABTU TANGGAL 25 OKTOBER 2025 PUKUL 20.15 WITA, TERJADI ACIDENT DENGAN KATEGORI PROPERTY DAMAGE YANG MELIBATKAN UNIT HD 4289 DENGAN UNIT DOZER 152 DI AREA FRONT PC 2000 - 2178. KRONOLOGI KEJADIAN BERAWAL PADA SAAT DOZER 152 MELAKUKAN PERAPIHAN AREA FRONT PC 2000 NO.2178. KEMUDIAN DARI ARAH BELAKANG KIRI UNIT HD 4289 MASUK FRONT DAN BERHENTI DI SISI KIRI DOZER 152 YANG MASIH MELAKUKAN PERAPIHAN AREA FRONT PC 2000 - 2178. SEKITAR 3 MENIT KEMUDIAN UNIT HD 4289 BERGERAK MAJU SERONG KEKANAN SAMBIL KOMUNIKASI MELALUI RADIO PRO 5 MENGINFORMASIKAN MELAKUKAN MANUVER DI BELAKANG DOZER 152, NAMUN INFORMASI TERSEBUT TIDAK TERDENGAR OLEH OPT. DOZER 152. SAAT DOZER 152 MELAKUKAN PERGERAKAN MUNDUR ± 10 METER DAN TIDAK MEMPERHATIKAN BAGIAN BELAKANG SEHINGGA SUPPORT POINT RIPPER UNIT DOZER 152 MEMBENTUR SISI KIRI HD 4289 DAN MENGAKIBATKAN KERUSAKAN PADA TANGKI HIDROLIK DAN SPAKBOR KIRI DEPAN.

PENYEBAB KEJADIAN

1. Opt HD 4289 gagal memberikan informasi saat melakukan manuver dibelakang unit dozer 375 - 152
2. Opt Dozer 152 hanya fokus pada bagian depan kanan saat bergerak mundur
3. HD 4289 manuver di belakang unit Dozer 152 yang sedang beroperasi
4. Komunikasi dua arah yang tidak berjalan antara Opt HD 4289 dengan Opt Dozer 152
5. Opt Dozer 152 melakukan pekerjaan perapihan front dengan terburu - buru

APA YANG HARUS DILAKUKAN

1. Refresh pengoperasian HD serta memastikan komunikasi dua arah berjalan saat memasuki front Loading dan area Dumping
2. Refresh pengoperasian unit Dozer dan Prosedur saat mundur.
3. Re- Sosialisai SOP Material Removal kepada driver atau operator
4. Sosialisasi mengenai kejadian tersebut pada saat P5M atau Safety Talk agar kejadian yang sama tidak terulang