

# SAFETY ALERT



## HIGHLIGHT

### UJUNG JARI TELUNJUK KANAN MEKANIK TERJEPIT BAUT SWING CIRCLE

HARI SENIN TANGGAL 10 NOVEMBER 2025 SHIFT 1, PUKUL 16.45, MEKANIK UNITED TRACTORS MELAKUKAN PEKERJAAN PERBAIKAN SWING CIRCLE UNIT EXC 2000 - 2103, PADA SAAT REPOSISI SWING BEARING MENGGUNAKAN UNIT MOBILE CRANE TERDAPAT BAUT YANG TIDAK DAPAT TEPAT MASUK KE DALAM SWING BEARING SEHINGGA SALAH SATU CREW BERINISIATIF MENGECEK POSISI BAUT SWING CIRCLE TERSEBUT MENGGUNAKAN UJUNG JARI TELUNJUK KANAN, NAMUN SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN PERMUKAAN SWING CIRCLE TERSEBUT BERGERAK NAIK PERLAHAN DAN MENJEPIT UJUNG JARI TELUNJUK MEKANIK YANG MENGAKIBATKAN LUKA ROBEK PADA UJUNG JARI TELUNJUK KANAN

### PENYEBAB KEJADIAN

1. Mekanik memutar baut yang belum masuk ke ulir centre frame (swing bearing) menggunakan tangan kanan saat kondisi swing bearing sedang dilakukan pengangkatan
2. Mekanik hanya berfokus pada baut swing bearing yang berada di dekatnya dan tidak memperhatikan aktifitas rekan yang lain
3. JSA Belum terdapat bahaya tangan terjepit komponen baut swing bearing

### APA YANG HARUS DILAKUKAN

1. Review SOP, INK & JSA Perbaikan / Installasi Upper Structure PC 2000
2. Sosialisasi standar kerja perbaikan swing bearing Excavator kepada tim maintenance
3. Saat pengerjaan perbaikan unit dari PT. UT wajib menyertakan lampiran kompetensi personil / manpower
4. Safety Recall Bahaya Tangan Terjepit komponen saat perbaikan
5. Konseling / pembinaan terkait keselamatan kepada Leader Mekanik PT. UT
6. Pembuatan Form Permit to Work (Ijin Kerja) Pekerjaan Sub-Kontraktor PT. RML