

## Insiden Antar Unit HD dan Grader di Area Pitstop Jalan Bengkirai RL +18 Pit selatan PT MKP



### ⚠️ Kronologi Kejadian

Hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 09.05 WITA, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada operator Grader dan kerusakan peralatan unit Grader 825 No. 542 di area jalan Bengkirai RL +18 Pit Selatan PT Mandala Karya Prima. Kronologi kejadian pada saat unit HD 785 No 4323 dengan bermuatan OB Pejal berpapasan dan menabrak sisi kanan unit Grader 825 No 542 yang sedang melakukan Ripping di Jalan Bengkirai (arah muatan). Akibat kejadian tersebut operator Grader terjepit dalam cabin unit Grader 825 No.542. Kemudian pengawas menuju ke lokasi dan meminta bantuan dengan menghubungi tim ERT untuk melakukan pertolongan pada korban. Setelah tim Medis dan ERT sampai di lokasi kejadian, langsung melakukan pertolongan pertama pada korban (Operator Grader 825 No.542) dan evakuasi menuju Klinik PT MIP untuk dilakukan penanganan selanjutnya. Dari hasil observasi oleh dokter klinik, dinyatakan bahwa korban harus segera dirujuk ke rumah sakit di Tarakan untuk penanganan lebih lanjut

### ⚠️ Penyebab Utama

- 1 Driver HD fatigue istirahat kurang (sekitar 3,5 jam) pada malam sebelum berangkat kerja shift 1 (siang) namun tetap memaksakan diri untuk mengoperasikan unit (tanda – tanda muncul pada saat sedang mengoperasikan unit HD 785 No.4323 (pukul 08.29 WITA)

### ⚠️ Rekomendasi Perbaikan

- 1 Membuatkan Surat Edaran kepada seluruh pekerja terkait dengan kesiapan kerja (fit to work) dan memberikan sanksi apabila pengisiannya tidak sesuai dengan actual.
- 2 Meningkatkan penerapan sanksi (SP3) kepada karyawan yang memaksakan mengoperasikan unit dan tidak melapor saat mengalami fatigue (revisi prosedur DMS)

**“Pastikan aman sebelum bergerak  
cek sekitar, cegah insiden !”**