

Accident LV HGA 40 Lepas Tyre



Kronologi Kejadian

Pada tanggal 17 maret 2026 terjadi kejadian accident dimana unit LV HGA 40 mengalami lepas tyre di hauling road km 6.5. Kejadian bermula pada saat awal shift pagi kondisi setelah hujan, unit LV HGA 40 dioperasikan oleh sdr Dika Narsustio untuk melangsir driver dan operator ke workshop dikarenakan unit manhaul 24 mengalami kerusakan. Langsir dilakukan 4 kali trip dan kemudian unit di parkir di area workshop, sdr. Ferry setelah datang dari penjemputan karyawan dari kampung menggunakan LV HGA 40 kemudian berganti menggunakan LV HGA 40 untuk mengambil air minum di depo air minum mes. Setelah tandon air penuh, kemudian LV HGA 40 yang dioperasikan sdr. Ferry menuju ke SP 26 bermaksud mengisi air minum di SP26. Ketika sampai di km 6.5 jalan hauling dan kondisi masih becek, sdr Ferry mendengar ada suara besi patah dan diiringi dengan tyre yang menyalip dari sebelah kiri. kemudian sdr Ferry menepi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas HRGA dari kejadian tersebut tidak ada cedera pada manusia dan LV HGA 50 mengalami lepas tyre dan tromol dan patah 1 nut bolt pada tyre sebelah kiri

Penyebab Utama

1. P2H tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menyadari ketika ada bolt yang longgar pada tyre

Apa yang Harus dilakukan

1. Lakukan P2H secara benar, sesuai dan menyeluruh
2. Jika terdapat anomali laporkan pengawas untuk mendapatkan arahan selanjutnya
3. Jangan pernah memaksakan diri dalam menggunakan peralatan yang rusak

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**