

## HD 4191 Terkena Swing Excavator 2105

### **Kronologi Kejadian**

Pada Hari Selasa tanggal 09 Juni 2026 sekitar pukul 10.52 wita, terjadi incident yang melibatkan PC 2000 - 2105 dengan HD 785 - 4191 di area Front Loading HW Selatan, Kronologi awal kejadian ketika saat excavator 2105 melakukan loading material pejal dengan posisi top loading menyamping setelah satu kali mengisi vesel HD 4191, kemudian excavator melakukan swing ke kanan untuk mengisi bucket dengan material pejal. pada saat yang sama terdengar panggilan dari radio sebanyak 2x dari operator HD 4191, kemudian operator PC 2105 merespon dengan menghentikan swing unitnya lalu melihat spion bagian kiri. Setelah itu operator PC 2105 dari dalam kabin sisi kiri melihat counter weight sudah rapat dengan floor kiri HD 4191. Dari kejadian tersebut mengakibatkan Goresan di dinding Counter Weight dan Handrail miring samping kiri belakang pada PC 2000 - 2105 dan Floor kiri penyok pada HD 785 - 4191

### **Penyebab Utama**

1. Operator PC 2105 tidak membuat stopper sebagai batas pengaman unit loading dengan posisi yang menyamping
2. Operator PC 2105 merasa aman saat melakukan swing kekanan dan hanya fokus ke pengisian bucket atau pengambilan material

### **Apa yang Harus dilakukan**

1. Refresh kepada operator PC 2105 terkait pratikal pengoperasian unit PC 2000 dan kepada operator HD 4191 terkait pratikal pengoperasian unit HD 785
2. Revisi dan Sosialisasi SOP atau WI tentang loading material OB dengan posisi top loading

**"Pastikan aman sebelum bergerak  
cek sekitar, cegah insiden !"**