

Jari Manis tangan kiri terjepit



⚠️ Kronologi Kejadian

Pada hari Selasa, 30 Juni 2026 sekitar pukul 12.30 WITA, telah terjadi insiden yang menimpa seorang mekanik saat melakukan aktivitas pembongkaran baut hanger bearing support propeller shaft di area Scrap CPP 1. Kejadian bermula ketika mekanik melakukan pekerjaan membuka baut pada hanger bearing support propeller shaft dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 untuk menahan nut, sementara pada saat yang bersamaan menggunakan kunci socket ukuran 17 untuk memutar dan membuka baut tersebut. Pada saat proses pembukaan baut berlangsung, kunci socket mengalami selip (slip) sehingga menyebabkan tangan mekanik bergerak dan jari manis tangan kiri terjepit oleh alat kerja yang digunakan, sehingga mengakibatkan cedera pada jari tersebut.

⚠️ Penyebab Utama

1. Mekanik menggunakan peralatan kerja (tools) yang kurang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan,
2. Metode kerja yang diterapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan belum dilakukan dengan teknik yang tepat dan aman
3. Kondisi baut pada unit telah mengalami korosi sehingga memerlukan gaya yang lebih besar untuk proses pelepasan,

⚠️ Apa yang Harus dilakukan

1. Melakukan peninjauan kembali (review) dan sosialisasi terhadap prosedur penggunaan peralatan kerja (tools) guna memastikan pemilihan dan penggunaan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan, kondisi material, serta potensi bahaya yang ada, sehingga risiko terjadinya insiden serupa dapat diminimalkan.

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**