

Jari Kelingking Tangan Kiri Mekanik Terjepit Shank Ripper Grader



Kronologi Kejadian

Pada hari Senin, 06 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 WITA, telah terjadi accident Medical Treatment Injury yang menimpa seorang mekanik. Kejadian bermula saat hendak memindahkan shank ripper seberat 30 kg ke atas rak penyimpanan Ground Engaging Tools (GET). Karena menilai shank ripper tersebut terlalu berat untuk diangkat satu orang, akhirnya diangkat oleh dua orang. Sebelum melakukan pengangkatan shank ripper ke atas rak, mekanik memberikan instruksi kerekannya untuk meletakkan shank ripper dalam posisi rebah diatas rak dan segera dilepaskan setelah sampai di rak penyimpanan. Namun, rekan kerjanya (mekanik yang mengalami accident/korban) terlambat merespons instruksi tersebut, sehingga jari kelingking tangan kirinya terjepit shank ripper seberat 30 kg dan mengalami pendarahan.



Penyebab Utama

1. Mekanik kurang memahami resiko pengangkatan shank ripper ke rak penyimpanan Ground Engage Tools (GET)
2. Rak penyimpanan Ground Engange Tools (GET) belum diklasifikasikan sesuaikan dengan berat komponen
3. Mekanik (korban) kurang memahami instruksi dari rekan kerjanya saat meletakkan shank ripper grader



Apa yang Harus dilakukan

1. Review RAO area workshop dan JSA Reinforce poin ripper motor grader
2. Pemasangan label klasifikasi penyimpanan rak Ground Engange Tools (GET) berdasarkan berat komponen
3. Kampanye keselamatan berupa Pemasangan banner bahaya titik jepit di area workshop
4. Training bahaya titik jepit pada mekanik

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**