

Accident Excavator PC 200 No. 291 Amblas Di Area Open Chanel Saluran Sekunder 11 E1



⚠️ Kronologi Kejadian

Hari Senin tanggal 23 Februari 2026 sekitar pukul 11.40 WITA, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan peralatan unit Excavator PC 200 No. 291 di area open chanel saluran sekunder 11 E1. Kronologi kejadian setelah melakukan pekerjaan casting soil di area reklamasi OPD MKP, Sekitar pukul 08.51 wita PC 200 No. 291 melakukan tes pit spreading soil sampai pukul 09.30 wita, Setelah tes pit dilakukan Unit PC 200 No. 291 melanjutkan aktivitas casting soil di area reklamasi. Sekitar pukul 11.02 wita Pengawas menginstruksikan Opt PC 291 untuk melakukan pekerjaan kerok vessel dump truck yang dumping material soil. Setelah itu Pengawas menuju ke area front loading soil di area COR 3 untuk melakukan inspeksi jalan akses yang di lalui oleh dump truck menuju area dumping soil reklamasi OPD MKP. Pada pukul 11.40 wita Opt PC 291 travel menuju area open chanel saluran sekunder 11 E1 dengan maksud adanya kepentingan pribadi. Sekitar pukul 11.48 wita Opt DT 440 melihat PC 200 No. 291 dalam kondisi amblas dengan posisi miring ke kanan, setelah itu Opt DT 440 melaporkan kejadian tersebut ke pengawas untuk dilakukan evakuasi.

⚠️ Penyebab Utama

1. Opt PC 291 memaksakan masuk ke area open chanel untuk kepentingan pribadi namun melakukan analisa resiko yang kurang tepat
2. Opt PC 291 melakukan penilaian yang buruk terhadap risiko unit memasuki area open chanel saluran sekunder 11 E1
3. Belum terdapat rambu informasi larangan memasuki area selain unit open chanel

⚠️ Apa yang Harus dilakukan

- 1 Pemasangan rambu larangan memasuki area selain unit open chanel
- 2 Melakukan mitigasi area terbatas di seluruh jalur masuk open chanel
- 3 Penambahan psikotes pada proses screening calon peserta skill up dari non operator dan non mekanik (Nonom)
- 4 Melakukan sosialisasi insident PC 291 kepada karyawan PT. RML

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**