

Operator Tertimpa Unit HD 789



Kronologi Kejadian

Pada Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 01.28 WITA. Salah seorang karyawan PT Borneo Prima Jasa, labor *supply* di bawah departemen Bintang, Divisi Mining Operation, PT Kaltim Prima Coal, Jabatan operator Alat Berat, mengalami cedera **FATAL** tertimpa ban posisi #1 depan kiri Dump Truck CAT 789 setelah keluar dari truck dengan cara melompat karena truk terperosok pada saat bergerak mundur untuk dumping. Saat unit bergerak mundur untuk melakukan dumping muatan *over burden* di dumping point, unit terperosok hingga bagian depan truk terangkat dan muatan tertumpah ke belakang. Bersamaan dengan itu, operator keluar menuju depan kabin dan berdiri di *housing air cleaner*, kemudian melompat. Setelah muatan habis terbang, bagian depan truk kembali turun dan posisi ban #1 menimpa korban. Operator Dozer E553 yang melihat kejadian tersebut segera turun dari dozer mencari korban dan menemukan korban di bawah ban posisi #1. Operator Dozer langsung menghubungi pengawas untuk melaporkan kejadian tersebut.

Penyebab Utama

1. Unit terperosok saat melakukan proses dumping (pembuangan) material, yang menyebabkan bagian depan truk terangkat.
2. Korban keluar dari kabin dan turun ke depan kendaraan.
3. Saat muatan habis, bagian depan truk turun kembali ke posisi normal dan ban depan kiri kendaraan menimpa korban.

Apa yang Harus dilakukan

1. Inspeksi seluruh area kerja sebelum-selama-setelah kegiatan berlangsung
2. Tidak keluar kabin selama kondisi tidak aman
3. Jarak aman antar unit dan manusia
4. Penyediaan penerangan di area disposal, Persimpangan dan area kritis (berdasarkan assesment)

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**